

Dossier Dichtsätze

Volvo



Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610300

Volvo Ø032 Ø050



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A032.00x 40.00x 5/7
Nutring	NR032.00x 42.00x 7.30
Stützring	
Schockdichtung	GS032.00x 39.30x 3.20
Führungselement Stange	FR032.00x 35.00x 3.90 WR
O-Ring Stangenführung	O049.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR050.00x 55.00x 1.30
Kolbendichtung	GK050.00x 39.00x 4.20 GW
O-Ring Kolben	O014.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR135.00x129.00x 3.00
Führungselement Kolben	FR050.00x 45.00x 5.60 WR
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610301

Volvo Ø032 Ø063



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A032.00x 45.00x 7/10 AS
Nutring	NR032.00x 42.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR032.00x 36.00x19.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O054.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR058.00x 63.00x 1.30
Kolbendichtung	K063.00x 47.00x19.40/32.20
O-Ring Kolben	O032.00x 3.00 90Shore O022.00x 1.60 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	Sicherungsring 33x45x1.7/4.8 Madenschraube M5x10

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610302

Volvo Ø032 Ø070



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A032.00x 44.00x 7/10 AS
Nutring	NR032.00x 46.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR032.00x 37.00x 9.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O064.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR065.00x 70.00x 1.30
Kolbendichtung	GK070.00x 59.00x 4.20
O-Ring Kolben	O031.00x 3.50 90Shore
Stützring	SR032.00x 38.00x 1.40
Führungselement Kolben	FR070.00x 65.00x 9.70 HGW
Diverse	Madenschraube

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610303

Volvo Ø032 Ø090



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A032.00x 44.00x 7/10 AS
Nutring	NR032.00x 46.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR032.00x 37.00x 9.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O084.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR085.00x 90.00x 1.30
Kolbendichtung	GK090.00x 74.50x 6.30
O-Ring Kolben	O031.34x 3.50 90Shore
Stützring	SR032.00x 38.00x 1.40
Führungselement Kolben	FR090.00x 84.00x12.40 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610304

Volvo Ø035 Ø060



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A035.00x 45.00x 7/10 AS
Nutring	NR035.00x 45.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR035.00x 40.00x 9.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O053.57x 3.53 90Shore O058.42x 2.62 90Shore
Stützring	SR053.57x 3.53
Kolbendichtung	GK060.00x 49.00x 4.20 GWK
O-Ring Kolben	O024.99x 3.53 90Shore
Stützring	SR024.99x 3.53
Führungselement Kolben	FR060.00x 55.00x 9.70 HGW
Diverse	Stopfmutter M24x2

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610305

Volvo Ø035 Ø060



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A035.00x 45.00x 7/10 AS
Nutring	NR035.00x 45.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR035.00x 40.00x 9.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O053.57x 3.53 90Shore O058.42x 2.62 90Shore
Stützring	SR053.57x 3.53
Kolbendichtung	K060.00x 44.00x18.40/31.10
O-Ring Kolben	O024.99x 3.53 90Shore
Stützring	SR024.99x 3.53
Führungselement Kolben	
Diverse	Stopfmutter M24x2

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schanker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610306

Volvo Ø035 Ø063



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A035.00x 45.00x 7/10
Nutring	NR035.00x 43.00x 6.30
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR035.00x 40.00x 9.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O056.74x 3.53 90Shore O061.20x 2.62 90Shore
Stützring	SR056.74x 3.53
Kolbendichtung	GK063.00x 52.00x 4.20 OK
O-Ring Kolben	O025.07x 2.62 90Shore
Stützring	SR025.07x 2.62
Führungselement Kolben	FR063.00x 58.00x 9.70 HGW
Diverse	Stopfmutter M24x2

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610307

Volvo Ø036 Ø063



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A036.00x 44.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR036.00x 44.00x 6.30
Stützring	SR036.00x 44.00x 1.50
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR036.00x 41.00x 5.30 WR
O-Ring Stangenführung	OE057.50x 63.00x 4.50
Stützring	
Kolbendichtung	GK063.00x 52.00x 4.20
O-Ring Kolben	O025.07x 2.62 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR063.00x 58.00x 5.60 WR
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610308

Volvo Ø036 Ø065



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A036.00x 44.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR036.00x 44.00x 8.00
Stützring	SR036.00x 44.00x 1.50
Schockdichtung	
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	OE059.50x 65.00x 4.50
Stützring	
Kolbendichtung	GK065.00x 54.00x 4.20
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR065.00x 60.00x 5.60 WR
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610309

Volvo Ø036 Ø070



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A036.00x 45.00x 7/10 AS
Nutring	NR036.00x 46.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O064.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR065.00x 70.00x 1.30
Kolbendichtung	K070.00x 50.00x22.40/35.10
O-Ring Kolben	O022.00x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610310

Volvo Ø038 Ø063



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A038.00x 46.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR038.00x 48.00x 8.00
Stützring	SR038.00x 48.00x 1.50
Schockdichtung	
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O056.74x 3.53 90Shore
Stützring	
Kolbendichtung	GK063.00x 52.00x 4.20 GW
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR063.00x 58.00x 5.60 WR
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schanker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610311

Volvo Ø040 Ø063



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A040.00x 50.00x 7/10 AS	
Nutring	NR040.00x 50.00x10.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O056.74x 3.53 90Shore	O061.20x 2.62 90Shore
Stützring	SR056.74x 3.53	
Kolbendichtung	GK063.00x 47.50x 6.30 OK	
O-Ring Kolben	O029.75x 3.53 90Shore	
Stützring	SR029.75x 3.53	
Führungselement Kolben	FR063.00x 58.00x 9.70 HGW	
Diverse	Stopfmutter M27x2	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610312

Volvo Ø040 Ø063



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A040.00x 50.00x 7/10 AS
Nutring	NR040.00x 50.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR040.00x 45.00x13.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O057.00x 3.00 90Shore O064.50x 3.00 FPM
Stützring	SR058.00x 63.00x 1.30
Kolbendichtung	K063.00x 47.00x19.40/32.20
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	Schwerspännstift 5x45

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610313

Volvo Ø040 Ø070



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A040.00x 50.00x 7/10 AS
Nutring	NR040.00x 50.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR040.00x 45.00x 9.60 HGW
O-Ring Stangenführung	O063.00x 4.00 90Shore O068.00x 2.62 90Shore
Stützring	SR063.09x 3.53
Kolbendichtung	GK070.00x 59.00x 4.20 OK
O-Ring Kolben	O029.75x 3.53 90Shore
Stützring	SR029.75x 3.53
Führungselement Kolben	FR070.00x 65.00x14.70 HGW
Diverse	Stopfmutter M27x2

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610314

Volvo Ø040 Ø080



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A040.00x 50.00x 7/10 AS	
Nutring	NR040.00x 50.00x10.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange	FR40.00x 44.00x19.60 HGW	
O-Ring Stangenführung	O074.50x 3.00 90Shore	O080.00x 1.50 90Shore
Stützring	SR075.00x 80.00x 1.30	
Kolbendichtung	K080.00x 60.00x22.40/35.10	
O-Ring Kolben	O026.30x 3.00 90Shore	O038.00x 3.00 90Shore
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse	Sicherungsring	Madenschraube M5x10

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610315

Volvo Ø045 Ø070



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A045.00x 55.00x 7/10 AS
Nutring	NR045.00x 55.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	GS045.00x 55.70x 4.20
Führungselement Stange	FR045.00x 50.00x27.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O064.50x 3.00 90Shore FPM
Stützring	SR065.00x 70.00x 1.30
Kolbendichtung	K070.00x 50.00x22.40/35.10
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610316

Volvo Ø045 Ø080



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A045.00x 55.00x 7/10 AS
Nutring	NR045.00x 60.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR45.00x 49.00x24.60 HGW O077.00x 2.00 90Shore
O-Ring Stangenführung	O072.62x 3.53 90Shore O077.00x 2.00 90Shore
Stützring	SR072.62x 3.53
Kolbendichtung	GK080.00x 64.50x 6.30
O-Ring Kolben	O044.04x 3.53 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR080.00x 76.00x 9.70 HGW
Diverse	Madenschraube M10x16 POM Propfen

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610317

Volvo Ø045 Ø085



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A045.00x 55.00x 7/10 AS	
Nutring	NR045.00x 55.00x 8.00	
Stützring	SR045.00x 55.00x 3.00	
Schockdichtung	NR045.00x 60.50x 5.80	
Führungselement Stange	LBB045.00x 50.00x30.00	
O-Ring Stangenführung	O079.20x 5.70 90Shore	O089.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR080.00x 90.00x 1.80	
Kolbendichtung	GK085.00x 64.00x 8.10 OK	
O-Ring Kolben	O037.69x 3.53 90Shore	
Stützring	SR037.69x 3.53	
Führungselement Kolben	FR085.00x 79.00x24.80 HGW FR085.00x 77.00x 6.00 PTFE	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610318

Volvo Ø045 Ø090



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A045.00x 55.00x 7/10 AS
Nutring	NR045.00x 55.00x 8.00
Stützring	SR045.00x 55.00x 3.00
Schockdichtung	GSS045.00x 60.10x 6.30
Führungselement Stange	LBB045.00x 50.00x30.00
O-Ring Stangenführung	O079.20x 5.70 90Shore O089.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR080.00x 90.00x 1.80
Kolbendichtung	K090.00x 75.00x11.00
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR090.00x 84.00x24.80 HGW FR090.00x 82.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610319

Volvo Ø050 Ø070



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 58.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	GSS050.00x 65.10x 6.30
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x24.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O063.09x 3.53 90Shore O068.00x 2.00 90Shore
Stützring	SR063.09x 3.53
Kolbendichtung	GK070.00x 57.00x 6.30 GWK
O-Ring Kolben	O050.39x 3.53 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR070.00x 65.00x 9.70 HGW
Diverse	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610320

Volvo Ø050 Ø075



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 62.00x 7/10 AS	
Nutring	NR050.00x 60.00x 8.00	
Stützring	SR050.00x 60.00x 3.00	
Schockdichtung	GSS050.00x 65.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O064.20x 5.70 90Shore	O074.50x 3.00 90Shore
Stützring		
Kolbendichtung	GK075.00x 54.00x 8.10 OK	
O-Ring Kolben	O038.10x 3.53 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR075.00x 70.00x19.80 HGW FR075.00x 67.00x 6.00 PTFE	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610321

Volvo Ø050 Ø080



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A050.00x 60.00x 7/10 AS
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	GSS050.00x 65.10x 6.30
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x15.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O074.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR075.00x 80.00x 1.30
Kolbendichtung	K080.00x 60.00x22.40/35.10
O-Ring Kolben	O038.10x 3.53 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610322

Volvo Ø050 Ø085



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 58.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	GSS050.00x 65.10x 6.30
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x 24.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O075.10x 3.53 90Shore O084.00x 2.00 90Shore
Stützring	SR075.09x 3.53
Kolbendichtung	GK085.00x 69.50x 6.30 GWK
O-Ring Kolben	O050.00x 3.53 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR085.00x 80.00x 9.70 HGW
Diverse	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610323

Volvo Ø050 Ø090



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A050.00x 60.00x 7/10 AS
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x15.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O084.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR085.00x90.00x 1.30
Kolbendichtung	K090.00x 70.00x22.40/35.10
O-Ring Kolben	O034.00x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610324

Volvo Ø050 Ø095



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 58.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	GSS050.00x 65.10x 6.30
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x24.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O088.49x 3.53 90Shore O104.00x 2.50 70Shore
Stützring	SR088.50x 3.53
Kolbendichtung	GK095.00x 74.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O050.00x 3.50 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR095.00x 90.00x 9.70 HGW
Diverse	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610325

Volvo Ø050 Ø100



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 60.00x 7/10 AS
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x15.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O089.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR090.00x100.00x1.70
Kolbendichtung	K100.00x 75.00x22.40/35.10
O-Ring Kolben	O034.00x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610326

Volvo Ø050 Ø100



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 60.00x 7/10 AS
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	GSS050.00x 65.10x 6.30
Führungselement Stange	FR050.00x 55.00x15.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O089.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR090.00x100.00x1.70
Kolbendichtung	K100.00x 75.00x22.40/35.10
O-Ring Kolben	O034.00x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610327

Volvo Ø050 Ø110



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A050.00x 60.00x 7/10 AS
Nutring	NR050.00x 65.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR050.00x 56.00x29.30 HGW
O-Ring Stangenführung	O104.50x 3.00 90Shore O109.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR105.00x110.00x1.30
Kolbendichtung	K110.00x 85.00x22.40/35.10
O-Ring Kolben	O032.00x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	Madenschraube M6x12 Sicherungsring

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610328

Volvo Ø055 Ø080



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A055.00x 69.00x 8/11 AS
Nutring	NR055.00x 71.00x12.00
Stützring	SR055.00x 71.00x 3.00
Schockdichtung	NR055.00x 70.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB055.00x 60.00x35.00
O-Ring Stangenführung	O069.20x 5.70 90Shore
Stützring	SR070.00x 80.00x 2.00
Kolbendichtung	GK080.00x 64.50x 6.30 OK
O-Ring Kolben	O044.04x 3.53 90Shore
Stützring	SR044.04x 3.53
Führungselement Kolben	FR080.00x 75.00x19.60 HGW FR080.00x 72.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610329

Volvo Ø055 Ø085



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A055.00x 63.00x 4/7 AP-P38		
Nutring	NR055.00x 70.00x12.00		
Stützring			
Schockdichtung	GSS055.00x 70.10x 6.30		
Führungselement Stange	FR055.00x 60.00x24.80 HGW		
O-Ring Stangenführung	O075.80x 3.53 90Shore	O079.50x 3.00 90Shore	O082.00x 2.00 90Shore
Stützring	SR075.80x 3.53	SR080.00x 85.00x 1.50	
Kolbendichtung	GK085.00x 69.50x 6.30 GWK		
O-Ring Kolben	O046.00x 3.00 90Shore		
Stützring			
Führungselement Kolben	FR085.00x 80.00x 9.70 HGW		
Diverse	Madenschraube M10x16		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610330

Volvo Ø055 Ø090



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A055.00x 69.00x 8/11 AS	
Nutring	NR055.00x 71.00x12.00	
Stützring	SR055.00x 71.00x 3.00	
Schockdichtung	GSS055.00x 70.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O079.20x 5.70 90Shore	O089.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR080.00x 90.00x 1.70	
Kolbendichtung	K090.00x 75.00x11.00	
O-Ring Kolben	O047.22x 3.53 90Shore	
Stützring	SR047.22x 3.53	
Führungselement Kolben	FR090.00x 84.00x24.80 HGW FR090.00x 82.00x 6.00 PTFE	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610331

Volvo Ø055 Ø095



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A055.00x 63.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR055.00x 70.00x10.00
Stützring	
Schockdichtung	GSS055.00x 70.10x 6.30
Führungselement Stange	FR055.00x 60.00x24.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O088.49x 3.53 90Shore O095.00x 2.50 70Shore
Stützring	SR088.49x 3.53
Kolbendichtung	GK095.00x 74.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O053.98x 3.53 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR095.00x 90.00x 9.70 HGW
Diverse	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610332

Volvo Ø060 Ø090



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A060.00x 70.00x 7/10 AS	A060.00x 70.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR060.00x 70.00x10.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange	FR060.00x 65.00x17.70 HGW	
O-Ring Stangenführung	O084.50x 3.00 90Shore	
Stützring	SR085.00x 90.00x 1.30	
Kolbendichtung	K090.00x 70.00x22.40/35.10	
O-Ring Kolben	O034.00x 3.00 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610333

Volvo Ø060 Ø100



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A060.00x 70.00x 7/10 AS
Nutring	NR060.00x 75.00x12.00
Stützring	
Schockdichtung	GSS060.00x 75.10x 6.30
Führungselement Stange	FR060.00x 65.00x17.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O089.20x 5.70 90Shore
Stützring	SR090.00x100.00x 1.70
Kolbendichtung	GK100.00x 84.50x 6.30 OK
O-Ring Kolben	O034.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR035.00x 40.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR100.00x 93.00x16.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610334

Volvo Ø060 Ø105



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A060.00x 74.00x 7/11 AS	
Nutring	NR060.00x 76.00x10.00	
Stützring	SR060.00x 76.00x 3.00	
Schockdichtung	GSS060.00x 75.10x 6.30	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O094.20x 5.70 90Shore	O104.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR095.00x105.00x 1.70	
Kolbendichtung	K105.00x 90.00x12.50	
O-Ring Kolben	O047.22x 3.53 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR105.00x 97.00x 6.00 PTFE	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610335

Volvo Ø060 Ø110



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A060.00x 70.00x 7/10 AS	
Nutring	NR060.00x 75.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange	FR060.00x 66.00x29.30 HGW	
O-Ring Stangenführung	O104.50x 3.00 90Shore	O109.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR105.00x110.00x 1.30	
Kolbendichtung	K110.00x 85.00x22.40/35.10	
O-Ring Kolben	O042.00x 3.00 90Shore	O047.22x 3.53 90Shore
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse	Sicherungsring	Madeschraube M6x12

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610336

Volvo Ø060 Ø125



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A060.00x 70.00x 7/10	
Nutring	NR060.00x 75.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange	FR060.00x 66.00x29.30 HGW	
O-Ring Stangenführung	O114.10x 5.70 90Shore	O126.00x 2.50 90Shore
Stützring	SR115.00x125.00x 1.70	
Kolbendichtung	K125.00x100.00x25.40/38.10	
O-Ring Kolben	O042.00x 3.00 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben		
Diverse	Sicherungsring	Madeschraube M6x12

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610337

Volvo Ø063 Ø125



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A063.00x 75.00x 7/10 AS
Nutring	NR063.00x 78.00x11.50
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR063.00x 68.00x 9.70 HGW FR063.00x 68.00x24.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O114.10x 5.70 90Shore O124.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR115.00x125.00x 1.70
Kolbendichtung	GK125.00x104.00x 8.10 GKW
O-Ring Kolben	O062.00x 3.00 90Shore
Stützring	SR062.00x 67.00x 1.70
Führungselement Kolben	FR125.00x120.00x 8.00 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610338

Volvo Ø065 Ø120



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A065.00x 73.00x 4/7 AP-P38
Nutring	NR065.00x 80.00x12.00
Stützring	
Schockdichtung	GS065.00x 80.10x 6.30
Führungselement Stange	FR065.00x 70.00x19.30 HGW
O-Ring Stangenführung	O113.89x 3.53 90Shore O120.37x 2.62 90Shore
Stützring	SR113.89x 3.53
Kolbendichtung	GK120.00x 99.00x10.50 GKW
O-Ring Kolben	O064.00x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR120.00x115.00x 9.70 HGW
Diverse	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610339

Volvo Ø065 Ø125



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A065.00x 75.00x 7/10 AS
Nutring	NR065.00x 80.00x12.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR065.00x 70.00x34.60 HGW
O-Ring Stangenführung	O117.00x 3.53 90Shore O120.37x 2.62 90Shore
Stützring	SR117.00x 3.53
Kolbendichtung	GK125.00x104.00x10.30 GWK
O-Ring Kolben	O064.00x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR125.00x120.00x 9.50 HGW
Diverse	Madenschraube M10x16

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610340

Volvo Ø070 Ø100



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A070.00x 84.00x 8/11 AS	
Nutring	NR070.00x 85.00x10.00	
Stützring	SR070.00x 85.00x 3.00	
Schockdichtung	NR070.00x 85.50x 5.80	
Führungselement Stange	LBB070.00x 75.00x40.00	
O-Ring Stangenführung	O089.10x 5.70 90Shore	O094.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR090.00x100.00x 1.70	SR095.00x100.00x 1.30
Kolbendichtung	GK100.00x 79.00x 8.10 OK	
O-Ring Kolben	O054.20x 5.70 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR100.00x 94.00x14.80 HGW FR100.00x 92.00x 6.00 PTFE	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610341

Volvo Ø070 Ø100



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS	A060.00x 70.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR070.00x 85.00x11.50	
Stützring		
Schockdichtung	GSS070.00x 80.70x 4.20	
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x17.70 HGW	
O-Ring Stangenführung	O094.50x 3.00 90Shore	
Stützring	SR095.00x100.00x 1.30	
Kolbendichtung	K100.00x 86.00x18.00	
O-Ring Kolben	O034.00x 3.00 90Shore	
Stützring	SR035.00x 40.00x 1.30	
Führungselement Kolben	FR100.00x 93.00x16.70 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610342

Volvo Ø070 Ø105



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 84.00x 8/11 AS
Nutring	NR070.00x 85.00x11.50
Stützring	SR070.00x 85.00x 3.00
Schockdichtung	NR070.00x 85.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB070.00x 75.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O094.20x 5.70 90Shore
Stützring	SR095.00x105.00x 1.70
Kolbendichtung	GK105.00x 84.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O054.20x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR105.00x 99.00x14.80 HGW FR105.00x 97.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610343

Volvo Ø070 Ø110



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS	A070.00x 80.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR070.00x 85.00x11.50	
Stützring		
Schockdichtung	GSS070.00x 80.70x 4.20	
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x17.70 HGW	
O-Ring Stangenführung	O099.10x 5.70 90Shore	
Stützring	SR100.00x110.00x 1.70	
Kolbendichtung	GK110.00x 89.00x 8.10 OK	
O-Ring Kolben	O069.50x 3.00 90Shore	
Stützring	SR070.00x 75.00x 1.30	
Führungselement Kolben	FR110.00x103.00x13.70 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610344

Volvo Ø070 Ø120



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS
Nutring	NR070.00x 85.00x12.50
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x17.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O109.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR110.00x120.00x 1.70
Kolbendichtung	K120.00x 95.00x22.50/35.10 II
O-Ring Kolben	O049.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR050.00x 55.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR120.00x114.00x24.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610345

Volvo Ø070 Ø125



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS	A080.00x 90.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR070.00x 85.00x11.50	
Stützring		
Schockdichtung		
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x17.70 HGW	
O-Ring Stangenführung	O114.10x 5.70 90Shore	
Stützring	SR115.00x125.00x 1.70	
Kolbendichtung	K125.00x100.00x25.40/38.10	
O-Ring Kolben	O042.00x 3.00 90Shore	
Stützring	SR043.00x 48.00x 1.30	
Führungselement Kolben		
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610346

Volvo Ø070 Ø125



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS	
Nutring	NR070.00x 85.00x11.50	
Stützring		
Schockdichtung	GSS070.00x 80.70x 4.20	
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x17.70 HGW	
O-Ring Stangenführung	O114.10x 5.70 90Shore	O077.00x 3.53 90Shore
Stützring	SR115.00x125.00x 1.70	
Kolbendichtung	K125.00x100.00x25.40/38.10	
O-Ring Kolben	O042.00x 3.00 90Shore	
Stützring	SR043.00x 48.00x 1.30	
Führungselement Kolben		
Diverse	Spiralspannstift	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610347

Volvo Ø070 Ø130



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS	A080.00x 90.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR070.00x 85.00x11.50	
Stützring		
Schockdichtung	GSS070.00x 85.10x 6.30	
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x17.70 HGW	
O-Ring Stangenführung	O119.10x 5.70 90Shore	
Stützring	SR120.00x130.00x 1.70	
Kolbendichtung	K130.00x115.00x12.50	
O-Ring Kolben	O069.50x 3.00 90Shore	
Stützring	SR070.00x 75.00x 1.30	
Führungselement Kolben	FR130.00x123.00x24.80 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610348

Volvo Ø070 Ø140



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A070.00x 80.00x 7/10 AS
Nutring	NR070.00x 85.00x11.50
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR070.00x 75.00x17.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O129.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 1.70
Kolbendichtung	K140.00x125.00x18.00 Spez.
O-Ring Kolben	O049.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR050.00x 55.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR140.00x133.00x24.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610349

Volvo Ø075 Ø105



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A075.00x 89.00x 8/11 AS
Nutring	NR075.00x 90.00x10.00
Stützring	SR075.00x 90.00x 3.00
Schockdichtung	NR075.00x 90.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB075.00x 80.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O099.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR100.00x105.00x 1.30
Kolbendichtung	GK105.00x 84.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O059.20x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR105.00x 99.00x14.80 WR FR105.00x 97.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610350

Volvo Ø075 Ø105



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A075.00x 89.00x 8/11 AS	
Nutring	NR075.00x 90.00x10.00	
Stützring	SR075.00x 90.00x 3.00	
Schockdichtung	NR075.00x 90.50x 5.80	
Führungselement Stange		
O-Ring Stangenführung	O099.50x 3.00 90Shore	O094.20x 5.70 90Shore
Stützring	SR100.00x105.00x 1.30	
Kolbendichtung	GK105.00x 84.00x 8.10 OK	
O-Ring Kolben	O059.20x 5.70 90Shore	
Stützring		
Führungselement Kolben	FR105.00x 99.00x14.80 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610351

Volvo Ø075 Ø115



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A075.00x 89.00x 8/11 AS
Nutring	NR075.00x 90.00x10.00
Stützring	SR075.00x 90.00x 3.00
Schockdichtung	NR075.00x 90.50x 5.80
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O104.50x 5.70 90Shore
Stützring	SR105.00x115.00x 1.30
Kolbendichtung	GK115.00x 94.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O059.20x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR115.00x109.00x14.80 HGW FR115.00x107.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610352

Volvo Ø080 Ø120



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A080.00x 94.00x 8/11 AS
Nutring	NR080.00x 95.00x10.00
Stützring	SR080.00x 95.00x 3.00
Schockdichtung	NR080.00x 95.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB080.00x 85.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O109.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR110.00x120.00x 1.70
Kolbendichtung	GK120.00x 99.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O064.20x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR120.00x114.00x14.80 HGW FR120.00x112.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610353

Volvo Ø080 Ø125



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 90.00x 7/10 AS
Nutring	NR080.00x 95.00x11.50
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR080.00x 85.00x17.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O114.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR115.00x125.00x 1.70
Kolbendichtung	K125.00x110.00x18.00 Spez. GK125.00x104.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	FR125.00x118.00x16.70 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schanker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610354

Volvo Ø080 Ø125



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 94.00x 8/11 AS
Nutring	NR080.00x 95.00x10.00
Stützring	SR080.00x 95.00x 3.00
Schockdichtung	NR080.00x 95.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB080.00x 85.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O114.10x 5.70 90Shore
Stützring	SR115.00x125.00x 1.70
Kolbendichtung	GK125.00x104.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O064.20x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR125.00x119.00x14.80 HGW FR125.00x117.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610355

Volvo Ø080 Ø140



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A080.00x 90.00x 7/10 AS
Nutring	NR080.00x100.00x12.00
Stützring	
Schockdichtung	NR080.00x 95.00x12.00
Führungselement Stange	FR080.00x 85.00x34.90 HGW
O-Ring Stangenführung	O129.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 1.70
Kolbendichtung	K140.00x115.00x25.40/38.10
O-Ring Kolben	
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	Sicherungsring Schockdichtung

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610356

Volvo Ø080 Ø150



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 90.00x 7/10 AS	A090.00x100.00x 7.00 AS-HDW	A080.00x 90.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR080.00x 95.00x12.00		
Stützring			
Schockdichtung	GSS080.00x 95.10x 6.30		
Führungselement Stange			
O-Ring Stangenführung	O139.10x 5.70 90Shore		
Stützring	SR140.00x150.00x 1.70		
Kolbendichtung	GK150.00x129.00x 8.10 OK		
O-Ring Kolben	O079.50x 3.00 90Shore		
Stützring	SR080.00x 85.00x 1.30		
Führungselement Kolben			
Diverse			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610357

Volvo Ø080 Ø150



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A080.00x 90.00x 7/10 AS	A080.00x 90.00x 7.00 AS-HDW	A090.00x100.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR080.00x 95.00x12.00		
Stützring			
Schockdichtung	GSS080.00x 95.10x 6.30		
Führungselement Stange	FR080.00x 85.00x17.70 HGW		
O-Ring Stangenführung	O139.10x 5.70 90Shore		
Stützring	SR140.00x150.00x 1.70		
Kolbendichtung	K150.00x135.00x18.00 Spez.		
O-Ring Kolben	O049.50x 3.00 90Shore		
Stützring	SR050.00x 55.00x 1.30		
Führungselement Kolben	FR150.00x143.00x24.80 HGW		
Diverse			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610358

Volvo Ø080 Ø160



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 90.00x 7/10 AS	A090.00x100.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR080.00x 95.00x12.00	
Stützring		
Schockdichtung	GSS080.00x 95.10x 6.30	
Führungselement Stange	FR080.00x 85.00x17.70 HGW	
O-Ring Stangenführung	O144.00x 8.40 70Shore	
Stützring	SR145.00x160.00x 2.10	
Kolbendichtung	K160.00x145.00x12.50	
O-Ring Kolben	O079.50x 3.00 90Shore	
Stützring	SR080.00x 85.00x 1.30	
Führungselement Kolben	FR160.00x153.00x29.80 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610359

Volvo Ø080 Ø170



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A080.00x 90.00x 7/10 AS
Nutring	NR080.00x100.00x12.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O154.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR155.00x170.00x 2.70
Kolbendichtung	K170.00x140.00x25.40/38.10
O-Ring Kolben	O052.00x 3.00 90Shore O054.50x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610360

Volvo Ø090 Ø130



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x104.00x 8/11 AS
Nutring	NR090.00x105.00x10.00
Stützring	SR090.00x105.00x 3.00
Schockdichtung	NR090.00x105.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB090.00x 95.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O119.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR120.00x130.00x 1.70
Kolbendichtung	GK130.00x109.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O074.00x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR130.00x123.00x14.80 HGW FR130.00x122.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610361

Volvo Ø090 Ø130



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x104.00x 8/11 AS
Nutring	NR090.00x105.00x10.00
Stützring	SR090.00x105.00x 3.00
Schockdichtung	NR090.00x105.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB090.00x 95.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O119.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR120.00x130.00x 1.70
Kolbendichtung	GK130.00x109.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O074.00x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR130.00x123.00x14.80 HGW FR130.00x122.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610362

Volvo Ø090 Ø135



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x104.00x 8/11 AS
Nutring	NR090.00x105.00x10.00
Stützring	SR090.00x105.00x 3.00
Schockdichtung	NR090.00x105.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB090.00x 95.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O124.20x 5.70 90Shore
Stützring	SR125.00x135.00x 2.00
Kolbendichtung	GK135.00x114.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O074.00x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR135.00x128.00x24.80 HGW FR135.00x127.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610363

Volvo Ø090 Ø140



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x100.00x 7/10 AS
Nutring	NR090.00x110.00x11.50 NR090.00x110.00x12.00
Stützring	SR090.00x110.00x 3.00
Schockdichtung	NR090.00x105.50x 5.80
Führungselement Stange	FR090.00x 98.00x39.80 POM
O-Ring Stangenführung	O129.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 4.00
Kolbendichtung	K140.00x120.00x19.00
O-Ring Kolben	O069.50x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR140.00x134.00x11.70 HGW FR140.00x134.00x29.80 HGW FR140.00x134.00x49.50 HGW
Diverse	Dämpfung Madenschraube M10x20

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610364

Volvo Ø090 Ø150



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x100.00x 7/10 AS
Nutring	NR090.00x105.00x11.50
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR090.00x 96.00x28.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O139.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR140.00x150.00x 1.70
Kolbendichtung	GK150.00x129.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O054.50x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR150.00x143.00x24.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610365

Volvo Ø090 Ø160



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x100.00x 7/10 AS
Nutring	NR090.00x105.00x11.50
Stützring	
Schockdichtung	GSS090.00x105.10x 6.30
Führungselement Stange	FR090.00x 96.00x28.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O144.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR145.00x160.00x 2.10
Kolbendichtung	GK160.00x139.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O090.00x 5.00 PU
Stützring	
Führungselement Kolben	FR160.00x153.00x24.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610366

Volvo Ø090 Ø170



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A090.00x100.00x 7/10 AS	A100.00x110.00x 7.00 AS-HDW	A090.00x100.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR090.00x105.00x11.50		
Stützring			
Schockdichtung	GSS090.00x105.10x 6.30		
Führungselement Stange	FR090.00x 96.00x28.80		
O-Ring Stangenführung	O064.50x 3.00 PU		
Stützring			
Kolbendichtung	K170.00x155.00x18.00 spez.		
O-Ring Kolben	O154.00x 8.40 70Shore		
Stützring	SR155.00x170.00x 2.80		
Führungselement Kolben	FR170.00x163.00x29.80 HGW		
Diverse			

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610367

Volvo Ø090 Ø180



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x100.00x 7/10 AS
Nutring	NR090.00x105.00x11.50
Stützring	
Schockdichtung	GSS090.00x105.10x 6.30
Führungselement Stange	FR090.00x 96.00x24.80
O-Ring Stangenführung	O164.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR165.00x180.00x 2.70
Kolbendichtung	GK180.00x159.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O090.00x 5.00 PU
Stützring	
Führungselement Kolben	FR180.00x173.00x24.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610368

Volvo Ø090 Ø190



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A090.00x100.00x 7/10 AS
Nutring	NR090.00x105.00x11.50
Stützring	
Schockdichtung	GSS090.00x105.10x 6.30
Führungselement Stange	FR090.00x 96.00x28.80
O-Ring Stangenführung	O174.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR175.00x190.00x 2.10
Kolbendichtung	K190.00x173.00x12.50
O-Ring Kolben	O089.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR190.00x183.00x29.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610369

Volvo Ø095 Ø135



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A095.00x109.00x 8/11 AS
Nutring	NR095.00x110.00x10.00
Stützring	SR095.00x110.00x 3.00
Schockdichtung	NR095.00x110.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB095.00x100.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O124.20x 5.70 90Shore
Stützring	SR125.00x135.00x 2.00
Kolbendichtung	GK135.00x114.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O079.20x 5.70 90Shore
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR135.00x128.00x24.80 HGW FR135.00x127.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610370

Volvo Ø095 Ø140



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A095.00x109.00x 8/11 AS
Nutring	NR095.00x110.00x10.00
Stützring	SR095.00x110.00x 3.00
Schockdichtung	NR095.00x110.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB095.00x100.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O129.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 2.00
Kolbendichtung	GK140.00x119.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O079.20x 5.70 90Shore
Stützring	SR080.00x 90.00x 1.70
Führungselement Kolben	FR140.00x133.00x19.80 HGW FR140.00x132.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610371

Volvo Ø095 Ø140



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A095.00x109.00x 8/11 AS
Nutring	NR095.00x110.00x10.00
Stützring	SR095.00x110.00x 3.00
Schockdichtung	NR095.00x110.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB095.00x100.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O129.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 2.00
Kolbendichtung	GK140.00x119.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O079.20x 5.70 90Shore
Stützring	SR080.00x 90.00x 1.70
Führungselement Kolben	FR140.00x133.00x19.80 HGW FR140.00x132.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610372

Volvo Ø100 Ø140



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A100.00x110.00x 7/10 AS
Nutring	NR100.00x120.00x12.00
Stützring	
Schockdichtung	
Führungselement Stange	FR100.00x107.00x17.70 HGW FR100.00x108.00x17.70 HGW
O-Ring Stangenführung	O129.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 1.70
Kolbendichtung	K140.00x125.00x18.00 spez.
O-Ring Kolben	O099.50x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR140.00x133.00x24.80 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610373

Volvo Ø100 Ø140



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A100.00x114.00x 8/11 AS
Nutring	NR100.00x115.00x10.00
Stützring	SR100.00x115.00x 3.00
Schockdichtung	NR100.00x115.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB100.00x105.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O129.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR130.00x140.00x 2.00
Kolbendichtung	GK140.00x119.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O084.50x 5.70 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR140.00x133.00x19.80 HGW FR140.00x132.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610374

Volvo Ø100 Ø145



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A100.00x114.00x 8/11 AS
Nutring	NR100.00x115.00x10.00
Stützring	SR100.00x115.00x 3.00
Schockdichtung	NR100.00x115.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB100.00x105.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O134.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR135.00x145.00x 2.00
Kolbendichtung	GK145.00x124.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O089.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR145.00x138.00x19.80 HGW FR145.00x137.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610375

Volvo Ø105 Ø150



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A105.00x121.00x 9/12 AS
Nutring	NR105.00x125.00x15.00
Stützring	SR105.00x125.00x 3.00
Schockdichtung	NR105.00x120.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB105.00x110.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O139.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR140.00x150.00x 1.70
Kolbendichtung	GK150.00x129.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O089.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR150.00x143.00x19.80 HGW FR150.00x142.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610376

Volvo Ø105 Ø150



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A105.00x121.00x 9/12 AS
Nutring	NR105.00x125.00x15.00
Stützring	SR105.00x125.00x 3.00
Schockdichtung	NR105.00x120.50x 5.80
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O139.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR140.00x150.00x 1.70
Kolbendichtung	GK150.00x129.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O089.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR090.00x 95.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR150.00x143.00x19.80 HGW FR150.00x142.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610377

Volvo Ø105 Ø160



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A105.00x121.00x 9/12 AS
Nutring	NR105.00x125.00x15.00
Stützring	SR105.00x125.00x 3.00
Schockdichtung	NR105.00x120.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB105.00x110.00x40.00
O-Ring Stangenführung	O149.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR150.00x160.00x 1.80
Kolbendichtung	GK160.00x139.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O074.50x 3.00 90Shore
Stützring	
Führungselement Kolben	FR160.00x153.00x19.80 WR
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610379

Volvo Ø110 Ø170



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A110.00x126.00x 9/12 AS
Nutring	NR110.00x125.00x10.00
Stützring	SR110.00x125.00x 3.00
Schockdichtung	NR110.00x125.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB110.00x115.00x50.00
O-Ring Stangenführung	O089.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR090.00x100.00x 1.70
Kolbendichtung	GK170.00x149.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O154.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR155.00x170.00x 2.80
Führungselement Kolben	FR170.00x162.00x24.80 WR FR170.00x162.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610380

Volvo Ø110 Ø220



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A110.00x130.00x10.00 AS
Nutring	NR110.00x125.00x14.50
Stützring	
Schockdichtung	GSS110.00x125.10x 6.30
Führungselement Stange	FR110.00x118.00x29.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O200.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR205.00x220.00x 2.10
Kolbendichtung	GK220.00x199.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O109.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR110.00x115.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR220.00x211.00x23.90 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610381

Volvo Ø110 Ø230



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A110.00x120.00x 7/10 AS
Nutring	NR110.00x125.00x14.50
Stützring	
Schockdichtung	GSS110.00x125.10x 6.30
Führungselement Stange	FR110.00x118.00x29.80 HGW
O-Ring Stangenführung	O208.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR215.00x230.00x 2.10
Kolbendichtung	K230.00x210.00x16.00
O-Ring Kolben	O109.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR110.00x115.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR230.00x221.00x39.70 HGW
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schanker
birrer mehr als hydraulik

Dichsatz 610382

Volvo Ø115 Ø175



Zusammenstellung des Dichsatzes

Abstreifer	A115.00x131.00x 9/12 AS
Nutring	NR115.00x130.00x 9.00
Stützring	SR115.00x130.00x 3.00
Schockdichtung	NR115.00x130.50x 5.80
Führungselement Stange	
O-Ring Stangenführung	O101.00x 5.70 90Shore
Stützring	SR102.00x112.00x 2.10
Kolbendichtung	GK175.00x154.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O159.00x 8.40 90Shore
Stützring	SR160.00x175.00x 2.80
Führungselement Kolben	FR175.00x167.00x24.80 HGW FR175.00x167.00x 6.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610383

Volvo Ø120 Ø230



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A120.00x130.00x 7/10 AS	A120.00x130.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR120.00x135.00x14.50	
Stützring		
Schockdichtung	GSS120.00x135.10x 6.30	
Führungselement Stange	FR120.00x128.00x29.80 HGW	
O-Ring Stangenführung	O208.00x 8.40 70Shore	
Stützring	SR215.00x230.00x 2.10	
Kolbendichtung	K230.00x210.00x16.00	
O-Ring Kolben	O119.50x 3.00 90Shore	
Stützring	SR120.00x125.00x 1.30	
Führungselement Kolben	FR230.00x221.00x27.70 HGW	FR230.00x221.00x39.70 HGW
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.


Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610384

Volvo Ø120 Ø250



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A120.00x130.00x 7/10 AS	A120.00x130.00x 7.00 AS-HDW
Nutring	NR120.00x135.00x14.50	
Stützring		
Schockdichtung	GSS120.00x135.10x 6.30	
Führungselement Stange	FR120.00x128.00x34.40 HGW	
O-Ring Stangenführung	O227.00x 8.40 70Shore	
Stützring	SR235.00x250.00x 2.10	
Kolbendichtung	K250.00x230.00x21.00 spez.	
O-Ring Kolben	O119.50x 3.00 90Shore	
Stützring	SR120.00x125.00x 1.30	
Führungselement Kolben	FR250.00x241.00x50.00 HGW	
Diverse		

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik

Dichtsatz 610385

Volvo Ø130 Ø190



Zusammenstellung des Dichtsatzes

Abstreifer	A130.00x146.00x 9/12 AS
Nutring	NR130.00x150.00x16.00
Stützring	SR130.00x150.00x 3.00
Schockdichtung	NR130.00x145.50x 5.80
Führungselement Stange	LBB130.00x135.00x50.00
O-Ring Stangenführung	O174.00x 8.40 70Shore
Stützring	SR175.00x190.00x 2.10
Kolbendichtung	GK190.00x169.00x 8.10 OK
O-Ring Kolben	O109.50x 3.00 90Shore
Stützring	SR110.00x115.00x 1.30
Führungselement Kolben	FR190.00x182.00x24.80 HGW FR190.00x182.00x 8.00 PTFE
Diverse	

Mit uns bleiben Sie in Bewegung. Umfassend, unkompliziert und schnell.

Birrer Hydraulik AG
Gewerbezone 31
6018 Buttisholz

Tel. 041 984 10 84
info@birrer-hydraulik.ch
www.birrer-hydraulik.ch

schenker
birrer mehr als hydraulik